


断熱（セルローズファイバー） 施工状況確認：2017/8/21（確認者：吉田浩明）



材料：セルローズファイバー
「F☆☆☆☆の告示対象外」



シート張り状況



シート張り状況



シート張り状況



吹き込み状況



ポーチ部 部屋下 施工状況



バルコニー下 施工状況





1階 断熱施工完了状況



1階 断熱施工完了状況



1階 断熱施工完了状況



1階 断熱施工完了状況



2階 断熱施工完了状況



2階 断熱施工完了状況



2階 断熱施工完了状況



2階 断熱施工完了状況